

Starostwo Powiatowe w Mysliborzu  
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  
ul. Północna 15, 74-300 Myslibórz  
tel. 95 747 20 22, fax 95 747 31 53

PROTOKÓŁ OBSERWACJI

1. Numer ewidencyjny<sup>1)</sup>:

		-						-	0	0	9	9	1	0
--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

2. Wnioski z obserwacji<sup>2)</sup>:

Teren zaproponowany meliomu masonijmu ziemi zlokalizowany jest na wprost wschodnich zboczach brzozy jasioła Dolskiego. Są to w przeważnie tereny leśne Ls, choć ekspozycja również gminy orne. W dniu wizji obserwowano podziemnie na terenie leśnym obok stady zsuwów. Nie stwierdzono przemieszczenia terenu. Nie stwierdzono sączenia na zboczach terenu. Teren w dniu obserwacji „po tym okiem” nie wykazywał śladów meliomu masonijmu, czy ich uruchamiania, które zaprzętałyby życie lub zdrowie ludzi. W okolicy terenu zaproponowanego brak zabudowań, w tym mieszkalnych i gospodarczych, brak wydzielonych linii przesyłowych czy infrastruktury komunikacyjnej. W dwóch miejscach stwierdzono jedynie młody drzewo liściastych opóźnione tymczasowo opóźnieniem z siatki leśnej i obramowujących słupków, netykujących konstrukcję.

3. Zalecenia co do dalszych obserwacji<sup>3)</sup>:

1. Przybliżona data kolejnej obserwacji: 06.2024r. - ze względu na brak zapowiadania dla zohome i życia ludzi.
2. Nie stwierdzono na dzień obserwacji konieczności wprowadzenia monitoringu in-situ stałego, wystarczający jest monitoring obserwacyjny.
3. Zaleca się utrzymywanie zadziwienia na analizowanym terenie.
4. Zaleca się nie pogarszanie warunków gruntowo-wodnych w czasie robót ziemnych i budowlanych.
5. Zaleca się przed rozpoczęciem do robót budowlanych wykonanie ekspertyzy/opinii / oceny geotechnicznej.

4. Dokumentacja fotograficzna<sup>4)</sup>:

Do niniejszego protokołu załączono kolorowe zdjęcia cyfrowe terenu nr 009910 z niniejszej obserwacji, stanowiące integralną część protokołu.

5. Sporządzający protokół obserwacji (imię i nazwisko):

Z-CIA NACZELNIKA  
Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Wioletta Walitko

GEOLOG POWIATOWY

mgr inż. Wioletta Walitko

6. Instytucja reprezentowana przez sporządzającego protokół obserwacji<sup>5)</sup>:

Starostwo Powiatowe w Mysliborzu  
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  
ul. Północna 15, 74-300 Myslibórz  
tel. 95 747 20 22, fax 95 747 31 53

7. Data obserwacji<sup>6)</sup>:


8. Data sporządzenia protokołu obserwacji<sup>6)</sup>:

2021-06-08

2021-06-08

**O b j a ś n i e n i a :**

- 1) Należy podać numer ewidencyjny z karty rejestracyjnej terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi lub karty rejestracyjnej terenu, na którym występują ruchy masowe. W przypadku lokalizacji terenu w więcej niż jednej gminie, powiecie, województwie, należy podać identyfikatory wszystkich jednostek podziału terytorialnego.
- 2) Podać w szczególności zwięzły opis terenu uwzględniający: stopień aktywności (teren aktywny, okresowo aktywny albo nieaktywny), czy występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, liczbę i rodzaj uszkodzonych lub zagrożonych obiektów, a także czy nastąpiło przemieszczenie terenu.
- 3) Należy podać w szczególności, czy konieczne jest wprowadzenie monitoringu powierzchniowego lub wglębnego, czy też wystarczające było dokonanie wizji w terenie. Należy podać datę przeprowadzenia kolejnych obserwacji, a także podać ewentualne wskazania i zalecenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenu.
- 4) Należy załączyć w przypadku wykonywania obserwacji metodą wizji w terenie.
- 5) Należy podać nazwę i siedzibę instytucji.
- 6) Należy podać dzień, miesiąc i rok.



Fot. 1 Lokalizacja miejsca rozpoczęcia wizji przy użyciu aplikacji mobilnej mBDL na mapie z podziałem leśnym z podkładem satelitarnym.



Fot. 2 Widok na teren zagrożony (część południowo-wschodnia) w kierunku zachodnim.



Fot. 3 Widok na teren zagrożony (część południowo-wschodnia) w kierunku południowym – po lewej stronie zdjęcia (niewidoczne, za pasem trzciny) jezioro Dolskie.



Fot. 4 Widok na teren zagrożony (część środkowo-wschodnia) w kierunku północnym – po prawej stronie zdjęcia (niewidoczne, za pasem trzciny) jezioro Dolskie.



Fot. 5 Widok na teren zagrożony (część środkowo-wschodnia) w kierunku południowym – po lewej stronie zdjęcia (niewidoczne) jezioro Dolskie.



Fot. 6 Widok na wycinek terenu zagrożonego z wysokiego zbocza w kierunku jeziora Dolskie.



Fot. 7 Widok na wycinek terenu zagrożonego ze spadkiem w kierunku jeziora Dolskie.



Fot. 8 Widok na wycinek terenu zagrożonego.

